

ご相談・お見積無料

季節キャンペーン

サーモグラフィー(熱画像)によるご提案

牛舎内暑熱調査・対策

屋根亜鉛鉄板温度調査




笠木 茶色塗料

平面 反射塗料

サーモグラフィー(熱画像)

内部温度抑制対策



笠木 茶色塗料 → 温度 51.6 度


平面 反射塗料 → 温度 26.8 度

外壁サイディング版 内側通気層 水分分布調査

外壁サイディング版 水分分布調査



サーモグラフィー(熱画像)



水分滞留分布状況

参考まで


- 窯業系サイディング版 20～40年 耐用年数目安
- 窯業系サイディング版 メンテナンス周期7～15年
- 窯業系サイディング版 内側通気層水分分布状況等を把握することによりメンテナンス周期が変わります。

屋根・屋上 漏水調査

縦葺きカラー亜鉛鉄板 漏水調査




サーモグラフィー(熱画像)




雨水侵入

横葺きカラー亜鉛鉄板 漏水調査



サーモグラフィー(熱画像)




雨水侵入

ウレタン防水 漏水調査



サーモグラフィー(熱画像)



雨水侵入

外壁 漏水調査

外壁タイル 漏水調査

サーモグラフィー(熱画像)



雨水侵入

当社比較

資格

- 特定建築物調査員
(建設大臣認定資格番号 第19547号)
- 社団法人 建築・設備維持保全推進協会
(調査士番号 91-0164)
- 北海道震災建築物応急危険度判定士
(第 30-00334号)

加入団体

- 北海道建築技術協会会員
- 北海道建築士事務所協会賛助会員
- 日本塗装工業会会員
- 釧路塗装工業協同組合会員

お問い合わせ内容をお選びください

～ サーモグラフィー(熱画像)による ～

- ☐ 牛舎内暑熱調査・対策
- ☐ 屋根・屋上・外壁等雨もり調査・補修
- ☐ 住宅外壁サイディング版内側通気層等水分分布調査・補修
- ☐ 室内温度分布調査・対策
- ☐ その他

お 問 い 合 わ せ

お名前をご入力ください

お名前

会社名をご入力ください

会社名

住所をご入力ください

住所

電話番号ご入力ください

電話番号

メールアドレスをご入力ください

メールアドレス

件名を入力してください

件名

お問い合わせ内容をご入力ください

送信する

(株)マルダイ建装 調査診断部

電話 0154-51-9284 FAX 0154-52-2211

E-mail: marudai@abelia.ocn.ne.jp

URL <http://www.omiri.jp/>